
## CONEXIÓN A CORTANTE: PLACA EXTREMA ATORNILLADA Trabe B2 / Viga B2A





- Ruptura por bloque de cortante.
- Aplastamiento de tornillos.
- · Cortante en tornillos.
- Fluencia por flexión.
- Resistencia por cortante.
- Ruptura por cortante.
- Resistencia de la soldadura



## **NOTAS:**

- La Trabe B2 soporta la viga B2A, por medio de una conexión con placa extrema a cortante atornillada.
- > La placa extrema a cortante siempre está soldada a la viga soportada.
- > La placa es soldad en taller a la viga y posteriormente atornillada en campo a la trabe de soporte.
- > La viga soportada es una sección IE (Sección I estándar).
- > En este tipo de conexión se requiere un buen detallado: considerar adecuadas tolerancias durante la fabricación para evitar problemas o excentricidades en el montaje.