




CONEXIÓN DE ARMADURA

Columna C2 / Armadura B7

imca



Elevación Este
Conexión Cuerda Superior



Elevación Este
Conexión Cuerda Inferior

ESTADOS LÍMITE:

- Aplastamiento de los tornillos.
- Cortante de los tornillos
- Pandeo de la placa.
- Resistencia de la soldadura.
- Falla de Whitmore.

NOTAS:

- La armadura B7 se conecta a la columna C2 mediante placas de refuerzo y está atornillada a la armadura. Todos los miembros de la armadura están conectados también mediante conexiones soldadas con placa de refuerzo.
- Las placas de refuerzo están soldadas en taller a la columna C2, para atornillarse en el campo a los miembros de la armadura.
- Los miembros de la armadura están formados por ángulos LD (ángulos de lados desiguales) espaldados.